## 施工公告

工程名稱:山上村 8-10 號後方邊坡擋土牆補強工程

施工期間:109年9月17日(星期四)~109年10月15日(星期四)08:00~17:00

施工區域:山上村8~10號

## 說明:

一、 經本校邊坡巡檢廠商山上村 8~10 號後方擋土牆岩塊露出破碎裂隙,為避免 裂隙因雨水滲入造成邊坡不穩定,本處將在該處施作邊坡的補強工程。


二、為確保老師安全請勿進入工區以免發生危險,施工車輛、物料及人員動線,總務處將全力督促廠商作好各項安全措施,以維安全,造成不便,敬請師生同仁諒解。

如有任何問題請與總務處營繕組聯絡(聯絡人:侯俊良 分機 2070)

監造單位:長碩工程顧問有限公司 聯絡人:陳慧勳 公司電話:(02)27417650

手機電話: 0932015409

施工廠商:新源營造股份有限公司 聯絡人:吳志強 公司電話:(02)22551234 手機電話:0910251090



109年9月17日